

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	<i>Kontrola robót geologicznych.</i>
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DIT-III.7460.7.2020
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	<i>Nie dotyczy</i>
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	<i>Nadzór i kontrola nad prowadzeniem robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża kruszywa naturalnego „Tykocin”, miejscowość Tykocin, gmina Tykocin, powiat białostocki, województwo podlaskie.</i>
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	<i>Tykocin dz. nr 336/1, 336/6, 336/7, gmina Tykocin, powiat białostocki, województwo podlaskie 16 marca 2020 r.</i>
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	<i>Kontrola dotyczyła zgodności prowadzenia robót geologicznych z zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 25 lutego 2020 r., znak DIT-III.7427.2.2.2020 „Projektem robót geologicznych dla udokumentowania złoża piasku lub piasku ze żwirem na działkach o nr 336/1, 336/2, 336/7, miejscowość: Tykocin, gmina: Tykocin, powiat: białostocki , województwo podlaskie”.</i>
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<i>W dniu planowanej kontroli , do czasu przyjazdu pracowników Urzędu wykonano 3 odwierty. W trakcie kontroli wykonano kolejne 3 otwory: nr B4, B5, B6, które następnie zostały w prawidłowy sposób zlikwidowane tj. przez zasypanie urobkiem i ubicie. Roboty geologiczne były wykonywane pod nadzorem uprawnionego geologa. Podczas wiercenia geolog na bieżąco pobierał próbki z przewierczanych utworów do badań laboratoryjnych i odpowiednio je opisywał.</i>
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<i>Nie wydano zaleceń pokontrolnych</i>
<b>Akta sprawy:</b>	<input type="checkbox"/> <u>upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</u> <input type="checkbox"/> <u>pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</u> <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> <u>protokół z kontroli,</u> <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne .....
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<i>Pracownicy Referatu Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu</i>
<b>Opracował informację:</b>	<i>Referat Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu</i>

<b>Data opracowania:</b>	<i>12.10.2020 r.</i>
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	<i>Departament Infrastruktury i Transportu, Referat Geologii, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok</i>